

35 36
2 1 Brass Cap

T 4 N - R. 27 E, W.M.
T 3 N - R. 27 E, W.M.

36 31
36 31 W.C. Mon. Found
652.99
50° 05' W

1. S. 66° 57' 30" W. - 561.8'
2. S. 61° 41' W. - 326.9'
3. S. 16° 28' W. - 341.4'
4. S. 45° 41' W. - 246.5'
5. N. 87° 31' 30" W. - 445.4'
6. S. 77° 51' W. - 364.9'
7. S. 23° 37' W. - 457.9'
8. S. 46° 45' 30" W. - 329.2'
9. N. 89° 32' 30" W. - 303.1'
10. S. 40° 34' 30" W. - 302.5'
11. S. 83° 50' 30" W. - 267.3'
12. N. 55° 05' W. - 175.4'
13. S. 62° 58' W. - 146.1'
14. S. 78° 14' 30" W. - 113.6'
15. S. 11° 32' 30" E. - 251.9'
16. S. 86° 15' 30" W. - 172.1'
17. N. 76° 20' 30" W. - 81.6'
18. S. 72° 23' W. - 151.6'
19. S. 85° 09' 30" W. - 381.8'
20. S. 78° 49' 30" W. - 191.7'

WESTLAND DITCH

21. S. 65° 30' W. - 149.8'
22. S. 79° 46' 30" W. - 162.5'
23. S. 69° 29' W. - 237.0'
24. S. 48° 46' W. - 318.5'
25. S. 19° 47' W. - 338.8'

T. 3 N - R. 27 E, W.M.
T. 3 N - R. 28 E, W.M.

N 0° 05' E.
1815.6'

Brass Cap

21 12

Brass Cap

12 7

REGISTERED
OREGON
LAND SURVEYOR

Wayne O. Harris

MAY 6, 1955
WAYNE O. HARRIS
346

HAYES & HARRIS

SURVEY FOR

HARRY ANDREWS

OF WESTLAND DITCH
SEC. 1 T. 3 N. - R. 27 E, W.M.

SCALE.	DATE	DRN. BY	DRNG. NO.
1"=500'	9-5-57	W.O.H.	21-C

03-298-B